

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BULEJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0868-41	FECHA:	13/08/2025



Foto 1: Trabajo terminado de instalación de techo de lamina troquelado.



Foto 2: Trabajo terminado de pintada muros exteriores.



Foto 3: Trabajo terminado de mantenimiento y pintado de puertas de meta.




Foto 4: Trabajo terminado de pintado de muros interiores.



Foto 5: Trabajo terminado de instalación de canales de pvc para agua plubial.



Foto 6: Trabajo terminado de instalación de tubos para bajadas de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público