

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0901-43	FECHA:	11 de septiembre del año 2025



Foto1: Sustrución de lámina, por lámina



Foto2: Sustrución de estructura de madera a metal.



Foto 3: Pinturas en muro



Foto 4: Pinturas en muro exteriores e interiores.




Foto 5: Sustrución de lámina, por lámina del servicios sanitarios



Foto 6: Sustrución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--