



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pojom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0901-43	FECHA:	30 de octubre del año 2025



Foto1: Entechado



Foto2: Baños finalizados



Foto 3 : Pinturas en paredes



Foto 4: Pinturas en paredes exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de estructuras de costaneras



Foto 6: edificios finalizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público