

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	27/11/2025



Foto 1: Finalización de Sustitución de piso de granito.



Foto 2: Finalización de Sustitución de piso de granito.



Foto 3: Finalización de Sustitución de piso de granito.



Foto 4: Finalización de Sustitución de piso de granito.



Foto 5: Finalización de la colocación de láminas Troqueladas.



Foto 6: Finalización de Sustitución de puertas por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	27/11/2025



Foto 7: Finalización del cuarto salon de aula, la estructura portante del techo ya esta lijado con fondo y doble capa de pintura anticorrosiva.



Foto 2: El salon que ocupa la cocina ya esta sustituido por piso de granito y Finalizado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  