

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Nueva Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Nueva Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	28/10/2025



Foto1: en la fotografia podemos observar queestan quitando las laminas deterioradas, para sustituirlas por nuevas



Foto 2: en la fotografia se puede observar que estan instalando las costaneras



Foto 3: el piso quedó mejor



Foto 4: el piso esta mucho mejor



Foto 5: las ventanas ya van mejorando con el mantenimiento que se le está haciendo



Foto 6: en la fotografias se puede apreciar que ya retiraron las puertas antiguas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Nueva Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Nueva Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	28/10/2025



Foto 7: Es necesaria la pintura en muros exteriores



Foto 8: en la fotografía se puede observar la instalacion del techo de la escuela






Foto 9: el deterioro de las reglas que estan de soporte dentro y fuera de las aulas estan siendo colocadas de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---