

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Nueva Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Nueva Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: en la fotografía podemos observar que las laminas ya fueron sustituidas por laminas troqueladas



Foto 2: en la misma fotografía se aprecia ver las costaneras de metal ya instaladas



Foto 3: la instalacion del piso hará que el estudiante se sienta comodo en el aula



Foto 4: el piso esta mucho mejor y listo para ser utilizado




Foto 5: las ventanas quedaron mucho mejor de lo que estaban anteriormente.




Foto 6: en la fotografias se puede apreciar que la escuela cuenta con puertas nuevas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Nueva Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Nueva Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	5/11/2025





Foto 7: con la aplicación de la pintura , se ve mejor la escuela



Foto 8: con la instalacion del techo la escuela durará mucho mas tiempo



Foto 9: ya fueron colocadas los soportes de metal en beneficio de la comunidad educativo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

