

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea El Matazano	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0908-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: Sustitución de techo de madera y laminas en mal estado



Foto 2: Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 3: Reparación de patio de la escuela en mal estado,



Foto 4: Sustitución de pila de cemento deteriorada



Foto 5: Reparación de estufa rural




Foto 6: Repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---