

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guayab-quej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0909-43	FECHA:	15/10/2025




Foto 1: instalación de lamina en el patio



Foto 2: colocación de estructura de techo



Foto 3: colocación de piso de granito en cocina



Foto 4: Mejoramiento con estructura de metal de ventana



Foto 5: repello en pared de la cocina



Foto 6: reparación de cable eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y sello del Director Centro Educativo
--	---