

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guayab-quej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0909-43	FECHA:	30/10/2025




Foto1: Instalación de láminas terminado



Foto 2: cambio de techo



Foto 3: piso de granito en cocina




Foto 4: nueva ventana de metal



Foto 5: repello en pared de la cocina terminado



Foto 6: instalación de cable electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Signature]</i> Firma y sello del Presidente de la OEA	<i>[Signature]</i> Firma y sello de la Dirección de Obras Educativas Públicas
---	---