

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bella Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0910-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Alicin calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavadoras.



Foto 4: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustitución de vidrios.




Foto 6: Sustitución de estufa rural (completo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público