

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bella Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0910-43	FECHA:	20/10/2025




Foto1: Avance de sustitución de lámina, por lámina troquelada Alicin calibre 26.



Foto 2: Avance de sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Avance de sustitución de pila de cemento de dos lavadoras.



Foto 4: Avance del trabajo de sustitución de soporte de madera por metal.




Foto 5: Avance de sustitución de vidrios.




Foto 6: Avance de sustitución de estufa rural (completo)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público