

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Bella Linda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0910-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Alicin calibre 26 terminada.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal terminada.



Foto 3: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadoras terminada.



Foto 4: Sustrucción de soporte de madera por metal terminada.



Foto 5: Sustrucción de vidrios terminada.



Foto 6: Sustrucción de estufa rural (completo) terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---