

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL POBLADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1477-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Cubierta de lámina en mal estado.




Foto 2: Estructura de techo en mal estado.



Foto 3: Ventanas y vidrios quebrados.



Foto 4: Piso en mal estado.




Foto 5: Canales de agua pluvial deteriorados.



Foto 6: Lavamanos en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL POBLADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1477-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Cisternas deterioradas.




Foto 2: Cocina en mal estado.




Foto 3: Paredes de Escuela y Cocina sin mantenimiento.



Foto 4: Losa de patio y pasillo en mal estado



Foto 5: Puertas metálicas deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C. P. M. P.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



S. J. M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

