

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL POBLADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1477-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: Cubierta de lámina cambiando




Foto 2: Estructura de techo Cambiando




Foto 3: Colocando Ventanas y vidrios



Foto 4: colocando Piso



Foto 5: Agregando Canales de agua pluvial deteriorados.




Foto 6: construyendo Lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CPUMP

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL POBLADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1477-43	FECHA:	11/06/2025




Foto1: Colocando Nueva Cisterna



Foto 2: Remodelando nueva cocina



Foto 3: Pintando Paredes de escuela y cocina en mal estado





Foto 4: Losa de patio y pasillo en mal estado



Foto 5: Puertas metalicas deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OPA	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--