

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL POBLADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1477-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Cubierta de lámina Nueva.



Foto 2: Estructura de techo nuevo




Foto 3: Ventana Nueva



Foto 4: Piso nuevo




Foto 5: Canales de agua pluvial Nuevas




Foto 6: Lavamanos nuevos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL POBLADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1477-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: cisterna nueva y mantenimiento hecha



Foto 2: Cocina Reparada




Foto 3: Pintura nueva de Escuela Y cocina



Foto 4: Sustitución de losa de patio y pasillo



Foto 5: Sustitución de 2 puertas de metal de 2 metros por 1,10

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C. P. U. A. P.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



S. G. A. I. T. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

