

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YICHWITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1514-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troqueada aluzinc calibre 26 en aulas



Foto 2: Mejoramiento de ventana más vidrios 3.35*1.20



Foto 3: Sustitución de puertas de maderas a metal



Foto 4: Sustitucion de torta de cemento, por piso de cemento líquido



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público