

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchen Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1532-41	FECHA:	25/11/2025



Foto 1: Muro perimetral con tubo ya terminado




Foto 2: Muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada ya terminado




Foto 3: Aquí ya están terminados los trabajos de la cocina



Foto 4: Cocina ya arreglada



Foto 5: Aquí están pintando las puertas de madera del baño




Foto 6: Así quedó el portón de metal terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

