

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ixtenam
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1565-43	FECHA:	14/03/2025



Foto 1: En la imagen se observa que la lamina de la cosina se ecuentra en mal estado, oxidado por lo que se cambiara por laminas troquelas



Foto 2: En la imagen se observa que el orno esta en malas condiciones, la plancha oxidado por lo cual se cambiara la chimenea y la base completa.



Foto 3: En la foto se obseva que las ventanas estan en malos estados por lo que se hace la sustitución de de ventanas de madera por metal, mas vidrio.



Foto 4: El la foto se observa que los inodoros se ecuentran en mal estados por lo que se cambiaran por inodoros nuevos.



Foto 5: La puerta se obseva que esta hecho por madera, por lo que se cambiara por metal.



Foto 6: En la imagen se observa que el piso esta en malas condiciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

