

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaquenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1787-43	FECHA:	10/07/2025



Foto 1: Sustrucción de portón de metal (2.50m de alto*4m de ancho)



Foto 2: Colocacion de piso de granito en la cocina



Foto 3: Sembrados de tubo hg galvanizadas para enmallado del perimetro




Foto 4: Avance de la colocacion en area de la cocina



Foto 5: Preparacion de torta de piso, para la colocacion de piso de granito en el aula 1




Foto 6: Progreso de colocacion de piso de granito en el aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

