

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaquenai
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1787-43	Fecha:	15/08/2025



Foto1: Portón de metal (2.50m de alto*4m de ancho) terminado



Foto 2: Colocacion de piso de granitos en la cocina terminado




Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada finalizada



Foto 4: Colocacion de piso de granito en areas de la cocina finalizada



Foto 5: Piso de granito en el aula 1 colocacion finalizada



Foto 6: Pisos de granito en el aula 2 colocacion terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Aldea Chaquenai

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN