

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAXEPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4887-41	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2025



Foto 1: piso de torta se levantara ya que se levanta mucho polvo en ella



Foto 2: muro exterior donde se le aplicara la pintura



Foto 3: mejoramiento de inodoro



Foto 4: colocación y mejoramiento de baños





Foto 5: espacio del aula 2 para colocar piso granito



Foto 6: sustitución de torta de cemento por torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---