



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                      |                                |                        |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango        | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Tinita, Cantón Yolwitz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-4926-42        | FECHA:                         | 17 de marzo de 2025    |




Foto1: Reparación del sistema eléctrico: Sustitución de sistema eléctrico (cable, focos, tomacorriente, plafoneras e interruptores)



Foto 2: Ventanas: Fabricación y colocación de ventanas



Foto 3: Mejoramiento de cocina (Mejoramiento de chimenea, pilas de dos lavaderos y sustitución de estufa rural)




Foto 4: Puertas. Sustitución y colocación de puertas.




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores. Sustitución de pintura



Foto 6: Piso: Sustitución de piso de torta de cemento por piso liso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Unidad Familiar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                      |                                |                        |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango        | MUNICIPIO:                     | San Mateo Ixtatán      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Tinita, Cantón Yolwitz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-18-4926-42        | FECHA:                         | 17 de marzo de 2025    |




Foto 7: Cubierta de lamina: sustitución de lamina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26




Foto 8: Estructura de techo: Colocación de estructura de soporte de metal.



Foto 9: Canales y bajadas de agua pluvial: Colocación de canales PVC, codos, y mejoramiento de bajada de agua pluvial. (Despues de colocar la lamina troquelada se procedera a colocar los canales.)



Foto 10: Reparación de baño: Sustitución inodoro



Foto 11: Mano de obra especializada (Albañilería, herrería, electricidad y plomería): Mano de obra para instalación de lamina troquelada y colocación de estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

