

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4930-43	FECHA:	9/8/2025



Foto 1: Sustrutucion de lamina troquelada



Foto 2: Sustrutucion de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 4: mantenimientos a puerta de metal




Foto 5: Sustrutucion de vidrios



Foto 6: Sustrutucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4930-43	FECHA:	08/09/2025



Foto 7: sustitucion de piso de granito.



Foto 8: Ssutitucion de piso de granito.



Foto 9: Pintura en muros interiores



Foto 10: Pintura en muros interiores.





Foto 11: Mantenimiento de porton de metal



Foto 12: Mantenimieto de porton de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4930-43	FECHA:	9/8/2025




Foto 13: Sustrucción de tubería pvc aguas negras



Foto 14: Sustrucción de focos ahorradores




Foto 15: Sustrucción de depósito de agua 2500 litros




Foto 16: Mesa de concreto para la cocina



Foto 17: Sustrucción de estufa rural completa



Foto 18: Colocación de azules en mueble de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público