

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4930-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada y estructura portante



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de vidrios en las ventanas



Foto 4: Sustitución de piso de granito



Foto 5: Pintura en muros interiores



Foto 6: Mantenimiento de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-4930-43	FECHA:	31/10/2025



Foto1: Sustitucion de focos ahorradoras



Foto 2: Sustitucion de deposito de agua de 2500 litros



Foto 3: Mesa de concreto para la cocina



Foto 4: Sustitucion de estufa rural completa



Foto 5: Colocacion de azulejos en muebles de cocina



Foto 6: Sustitucion de tuberia de pvc de 4 pulgadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QRE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público