

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Nuevo Triunfo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5640-43	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Cambio de laminas por oxidacion y goteo.



Foto 2: piso manchado y en mal estado.



Foto 3: vidrios rotos.



Foto 4: paredes despintadas, en mal estado y vidrios rotos.



Foto 5: puertas deterioradas por oxido.




Foto 6: puerta despintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---