

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5640-43	FECHA:	18/11/2025



Foto1: Sustitucion de piso de cemento por piso de granito



Foto 2: Sustitucion de lamian por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitucion de lamian por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 5: Mantenimiento de puertas sepillado, lijado y pintdo



Foto 6: Sustitucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Dirección Educativa Pública	
---	---	---	---