

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5640-43	FECHA:	24/11/2025



Foto1: Sustitucion de piso de cemento por piso de granito




Foto 2: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: Mantenimiento de puertas sepillado, lijado y pinatdo



Foto 6: Sustitucion de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.
Aldea Nuevo Triunfo
San Mateo Ixtatán

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea Nuevo Triunfo
Huehuetenango