



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM aldea Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5763-41	FECHA:	11/08/2025



Foto 1: sustitución de puertas de cocina



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero 3m*60 cm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Directora Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM aldea Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5763-41	FECHA:	11/08/2025



Foto7: Repello en muro interno y externo de la cocina



Foto8 :Pintura en muros exteriores e interiores de la cocina



Foto9: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Signature]

Firma y Sello Directora Centro Educativo Público

