

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5766-41	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Piso que no esta bien en donde los niños reciben clases.



Foto 2: Piso que ya esta afectada.



Foto 3: Exterior de la cocina que todavia le hace falta repello,



Foto 4: Interior de la cocina que hace falta repello



Foto 5: Baños para niños que no esta bien.



Foto 6: Techo de los baños de los niños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5766-41	FECHA:	11/06/2,025



Foto 1: Plancha de cocina que ya no esta en buen uso.



Foto 2: Estufa rural que ya no esta en buen uso



Foto 3: Apagador que ya no funciona



Foto 4: Hace falta focos



Foto 5: Inodoro que ya esta quebrado el de abajo.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--