

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO XIKAJAU.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XIKAJAU, SAN MATEO IXTATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5782-41	FECHA:	4/08/2025




Foto1: Reparación de puertas.



Foto 2: Repello de los baños terminado .



Foto 3: Colocación de pintura de los paredes



Foto 4: Reparación de cuneta.



Foto 5: Colocación de inodoro.



Foto 6: Colocación de piso de losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPBE Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO XIKAJAU.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XIKAJAU, SAN MATEO IXTATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5782-41	FECHA:	4/08/2025




Foto1: Colocación de puertas.







Foto 2: Colocación de lamina de baños.



Colocación de piso de granito en el salon



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF:  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:  