

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

CIÓN DEFICIENCIAS DETERMIN

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLE DEL ESTABLE	EORM, CASERÍO XIKAJAU.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XIKAJAU, SAN MATEO IXTATAN
DEL ESTABLE	13-18-5889-43	FECHA:	26/10/2025



Foto1: Instalación de láminas troqueladas del salón y dirección.



Foto 2: Sustitución de láminas a láminas troqueladas de la cocina.




Foto 3: Colocación de pintura de los paredes de la cocina



Foto 4: Colocación de ventanas corredizas para la cocina.



Foto 5: Colocación de puertas en el salón




Foto 6: Colocación de azulejo a la mesa de concreto de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

CIÓN DEFICIENCIAS DETERMIN

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR


☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLE DEL ESTABLE	EORM, CASERÍO XIKAJAU.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XIKAJAU, SAN MATEO IXTATAN
DEL ESTABLE	13-18-5889-43	FECHA:	30/10/2025



Foto 7: Colocación de Portón en la entrada principal .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Consejo de Padres De Familia Firma y sello del Presidente de la OPF	 DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---