

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Caxepá Centro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Caxepá Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6056-43	FECHA:	9/09/2025




Foto 1 : Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de inodoro



Foto 3: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Mejoramiento con piso de granito



Foto 5: Repello en muro



Foto 6: Mantenimiento a caja de registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público