

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xapper
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6062-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc.



Foto 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera a metal



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Pintura en muros



Foto 6: Sustrucción de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

