

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetennago	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xapper
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6062-43	FECHA:	22/10/2025



Foto1: Colocación de láminas.



Foto 2: Colocación de ventanas.



Foto 3: Colocación de la puerta metal



Foto 4: Colocación de Costanera




Foto 5: Pintura en Interior y exterior



Foto 6: Colocación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

