



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                    |                                |                           |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO      | MUNICIPIO:                     | COLOTENANGO               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO LÓPEZ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LÓPEZ, ALDEA ICAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0003-42      | FECHA:                         | 5751-6025                 |



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS DE VENTANAS



SUSTITUCIÓN DE BALCONES



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS




SUSTITUCIÓN DE BAJADAS DE AGUA



MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se debe mantener el orden de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público