

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PEREZ, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0004-42	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



PINTURA EN PUERTA



SUSTITUCIÓN DE CHAPA



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCION DE PISO



SUSTITUCION DE SANITARIOS Y AZULEJO EN PAREDES Y PISO ANTIDESLIZANTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PEREZ, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0004-42	FECHA:	20/03/2025



SUSTITUCION DE PORTÓN




SUSTITUCIÓN DE PLANCHAS DE METAL REFORZADA




REPARACION DE CHIMENEA DE COCNETO Y MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCION DE PLAFONERAS



SUSTITUCION DE REGIA



MEJORAMIENTO EN MODULOS DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

