

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN MORALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MORALES, ALDEA EL GRANADILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0008-42	FECHA:	11/09/2025




FOTO1: MANTENIMIENTO A PUERTA DE METAL



FOTO2: MANTENIMIENTO A PUERTA DE BAÑO



FOTO3: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS



FOTO4: SUSTITUCIÓN DE BAÑO




FOTO5: SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO GRANITO



FOTO6: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se agregan las hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	