



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Cantón Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Morales, aldea El Granadillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 19 - 0008 - 42	FECHA:	26 de noviembre de 2025




Foto1: reparacion de puerta de metal y cambio de color




Foto 2: mantenimiento a puerta de baño pintando de color negro




Foto 3: Instalando ventanas y balcones




Foto 4: Instalando los inodoros de los baños



Foto 5: reparacion de piso por piso de granito



Foto 6: reparando la cuneta y pavimento

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales o actualizar el número de hojas.

Firma y sello



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

