



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM Cantón Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Morales, aldea El Granadillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 19 - 0008 - 42	FECHA:	26 de noviembre de 2025




Foto 1: La puerta principal de los baños se encuentra reparada y pintada




Foto 2: la instalacion de puertas de baño se encuentran colocadas y pintadas




Foto 3: La instalación de ventanas y balcones se encuentran colocadas y pintadas




Foto 4: Los inodoros de los baños se encuentran instalados




Foto 5: Reparación de piso por piso granito terminado





Foto 6: cuneta reparada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

