

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caniche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0011-42		06 de junio de 2025



FOTO 1: Mejoramiento en estufa rural



FOTO 2: Reparación de losa de patio




FOTO 3: Sustitución de ventanas




FOTO 4: Pintura en paredes



FOTO 5: Reparación de drenaje



FOTO 6: Mejoramiento de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

 Huehuetenango

Firma y Sello del Presidente del CPE



 DIRECCION

 Centro Educativo de Calidad

 Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo de Calidad