



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caniche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0011-42		18/08/2025




FOTO 1: Mejoramiento en estufa rural



FOTO 2: Reparación de losa de patio




FOTO 3: Sustitución de ventanas




FOTO 4: Pintura en paredes




FOTO 5: Reparación de drenaje



FOTO 6: Mejoramiento de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público