



Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES RURALES

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Caniche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0011-42		28/08/2025




FOTO 1: Mejoramiento en estufa rural




FOTO 2: Reparación de losa de patio



FOTO 3: Sustitución de ventanas



FOTO 4: Pintura en paredes



FOTO 5: Reparación de drenaje



FOTO 6: Mejoramiento de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODPF



Firma y Sello Director

