

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PORVENIR, ALDEA IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0012-43	FECHA:	11/09/2025



FOTO1: Sustrucción de puertas de metal



FOTO 2: Pintura en muros interiores y exteriores




FOTO 3: Sustrucción de sanitarios




FOTO 4: Reparación de losa de patio




FOTO 4: Mejoramiento de estufa rural completa




FOTO 6: Colocación de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo

