

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO               | MUNICIPIO:                     | COLOTENANGO                         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL PORVENIR, ALDEA Ixconlaj |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-19-0012-43               | FECHA:                         | 24 DE OCTUBRE DE 2025               |




Foto1: Sustitucion de puerta de metal




Foto 2: Aplicación de Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 3: Sustitución de inodoros



Foto 4: Reparación de losa de patio



Foto 5: Reparacion de estufa rural Completa




Foto 6: Colocacion de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo  
