



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PORVENIR, ALDEA Ixconlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0012-43	FECHA:	24 DE OCTUBRE DE 2025




Foto1: Sustitucion de puerta de metal



Foto 2: Aplicación de Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: Sustitución de Sanitarios



Foto 4: Reparación de losa de patio



Foto 5: Reparacion de estufa rural Completa



Foto 6: Colocacion de azulejo en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CPF
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Porvenir, Aldea Ixconlaj
Colotenango Huehuetenango
Guatemala C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío El Porvenir, Aldea Ixconlaj
Colotenango Huehuetenango
Guatemala C.A.