

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0016-43	FECHA:	25/11/2025



Foto1: Sustitución de piso de concreto por piso de granito




Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de puerta




Foto 4: Cernido de paredes





Foto 5: Repello de paredes




Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA UNIÓN IXCONLAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0016-43	FECHA:	25/11/2025




Foto1: Sustitución de vidrios



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Planchas de concreto de patio




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---