

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Mangales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mangales, aldea La Vega
ESTABLECIMIENTO:	13-19-0022-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: colocando techo



Foto 2: colocando la pintura



Foto 3: colocando piso de torta

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

