

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0027-43	FECHA:	11/09/2025



FOTO 1: Mantenimiento de puertas de metal



FOTO 2: Mantenimiento a portón




FOTO 3: pintura en muros interiores y exteriores



FOTO 4: Sustitución de ventanas de metal




FOTO 5: Mantenimiento a balcones de metal




FOTO 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHECHIMES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0027-43	FECHA:	11/09/2025



FOTO 7: Sustitución de canal de PVC




FOTO 8: Sustitución de canal y bajadas de agua



FOTO 9: Sustitución de baranda de metal




FOTO 10: Repello y cernido en cielos




FOTO 11: Cernido y repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público