





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD. PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0027-43	FECHA:	30/10/2025



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO CHECHIMES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0027-43	FECHA:	30/10/2025




FOTO 7: Sustitución de canal de PVC




FOTO 8: Sustitución de canal y bajadas de agua




FOTO 9: Sustitución de baranda de metal




FOTO 10: Repello y cernido en cielos




FOTO 11: Cernido y repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

