

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAD.

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0027-43	FECHA:	30/10/2025



FOTO 1: Mantenimiento de puertas de metal



FOTO 2: Mantenimiento a portón




FOTO 3: pintura en muros interiores y exteriores



FOTO 4: Sustitución de ventanas de metal



FOTO 5: Mantenimiento a balcones de metal



FOTO 6: Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	COLOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM CASERIO CHECHIMES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHECHIMES, ALDEA ICAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0027-43	FECHA:	24/11/2025



FOTO 7: Sustitución de canal de PVC



FOTO 8: Sustitución de canal y bajadas de agua



FOTO 9: Sustitución de baranda de metal





FOTO 10: Repello y cernido en cielos



FOTO 11: Cernido y repello en paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

